

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: KA23G061266
 Bien Sec 0
 Póliza: MV42557144

Referencia Bancaria de Salvamento S004

DATOS DEL VEHICULO

Marca: HYUNDAI
 Tipo: ACCENT
 Modelo: 2018

Serie: 3KPC25B58JE014136

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA	CONDICION DE VENTA
Volante original de Valuación	Si	
Valuación Mitchel	Si	Para Reparar X
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A	Chatarra
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si	Venta Virtual
SopORTE de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si	
Copia Factura de Origen	No	
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si	
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No	
Asignacion de Auto Relevo	N / A	
Consulta SAP	Si	
REPUVE (reporte de robo)	Si	
Folio Ventura NIU	Si	
Fecha de traslado	Si	
Ubicación		

AFECCION DE RESERVA

\$183,912.00

Observaciones del valuador: ORDEN CON DEDUCIBLE

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
 Si
 No
 Si
 N / A
 No

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	07/08/2023	Fecha de Sin:	29/07/2023	Días:	9
Valor comercial, Valor factura o SA	189,600.00	Mes	JULIO		2023
Perdida total técnica:			Michell MO		11,142.00
% de daños	54%		Refacciones		91,132.00
Valor Restos	\$66,360		Total de daños		102,274.00
% Valor Restos	35%				

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor