

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: OA23B002869
 Bien Sec NA
 Póliza: GY142013236
 Ref. Salvamento OA23B002869 S004
 Asegurado DIEGO ORTIZ GALINDO
 Correo: -

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN
 Tipo: VERSA
 Modelo: 2020
 Serie: 3N1CN8AE7LK859707
 Tel. -

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitche	No
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de parte	No
Soposte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc	Si
Copia Factura de Origer	Si
Fotografías del vehículo (En sistema	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserv:	No
Asignacion de Auto Releva	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	VENTURA

Condicion de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtua	Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
 \$ 243,650

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	31/09/2023	Fecha de Sin:	22/02/2023	Días:	#VALUE!
Valor comercial, Valor factura o SA	221,500.00	Mes	FEBRERO		2022
Perdida total técnica:	x	Michell MO			-
% de daños	0%	Refacciones			-
Valor Restos	77,525	Total de daños			-
% Valor Restos	35%				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Gladis González

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total