



Auto
Formato inventario

SA-098 - MAYO 2022

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información			
VH031600	757407090100	0	03/06/2023	Asegurado			
Riesgo							
Colisión							
X Robo							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono			
ANGEL MARIO FALCONI RODRIGUEZ				9331571111			
Datos del vehículo							
Marca	Tipo	Modelo	Placas	VIN			
CADILLAC	ESCALADE	2007	PYS4014	16YFK66837R230930			
Color							
DORADO							
Datos del vehículo							
Exterior	Sí	No	Observaciones	Interiores	Sí	No	Observaciones
Faros	X			Liaves L o X	X		
Faros extras	X			Bocinas	X		
Parrilla	X			Bocinas extra/marca	X		
Limpiadores	X			Estereo/marca/caratula	X		
Emblemas	X			Cenicero	X		
Moldaduras	X			Espejo retrovisor interior	X		
Espejos laterales/Lunas laterales	X			Tapete de cajuela	X		
Tapones y/o arillos de rueda	X	X		Tapetes hule y/o alfombra	X		
Rines de aluminio	X			Motor	Sí	No	Observaciones
Tapón de gasolina	X			Computadora	X		
Calaveras	X			Catalizador	X		
Antena	X	X		Motores limpiadores	X		
Placas	X			Batería/marca	X		GP
Spoiler	X			Bujías y cables	X		
Llanta TL/marca/estado	X		R22 DEEP DIGGER	Bayoneta de transmisión	X		
Llanta DD/marca/estado	X		R22 DEEP DIGGER	Caja de fusibles	X		
Llanta DI/marca/estado	X		R22 DEEP DIGGER	Bayoneta de aceite	X		
Llanta TD/marca/estado	X		R22 DEEP DIGGER	Bayoneta de dirección	X		
Interiores	Sí	No	Observaciones	Caja de relevadores	X		
Llanta de refacción/ tipo (normal/temporal)	X		R17 ECOVISION	Bocina de claxon	X		
Extintor	X			Varios	Sí	No	Observaciones
Señal de emergencia	X			Kilometraje	X		
Tipo de gato	X	X		Adaptación y/o equipo especial	X		
Bolsa de aire	X			Llavero/control	X		Si
				Gasolina	X		1/4
Inventario del vehículo							
Origen		Fecha		Destino			
Boulevard Manuel Antonio Romero Zurita 417		03/06/2023 05:58:42		SERVICIO ENSOC			
Observaciones							
5 Taptes hule y 1 alfombr							
Nombre y firma de quien entrega				Nombre y firma de quien recibe			
Comentarios							
5 Taptes hule y 1 alfombr							
		Áreas dañadas (preexistentes)					
		Carcasa de espejo derecho, Fascia trasera,					
		Firma de conformidad del asegurado / conductor o tercero					
Firma del ajustador							
AXA Seguros, S.A. de C.V. (AXA), con domicilio en avenida Félix Cuevas número 366, piso 3, colonia Tlacoquemécatl, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03200, Ciudad de México, llevará a cabo el tratamiento de sus datos personales para el cumplimiento del Contrato de Seguro y demás finalidades previstas en el Aviso de privacidad integral, que puede consultar en axa.mx en la sección Aviso de Privacidad.							

AXA Seguros, S.A. de C.V., Félix Cuevas 366, piso 3, col. Tlacoquemécatl, alcaldía Benito Juárez, 03200, CDMX, México, •
Tels. 55 5169 1000 • 800 900 1292 • axa.mx









entre unidad de gobierno a observaciones real. 22/04/23
las fotos fueron tomadas en mi presencia Cruz Salomón
VS-31-607 Emanuel Alexander Guzmán Vilchis

23:15
VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
VILLAHERMOSA
JOSÉ ISRAEL RODRIGUEZ BALLESTER



Auto
Volante de admisión (válido por 7 días hábiles)
Este formato debe ser llenado por el ajustador

SA-084 - SEPTIEMBRE 2022

Expediente VH031600_D1915375		Folio AXAGIPJ030623055408VHA	
No. de siniestro VH031600	No. de póliza 757407090100	No. de inciso 0	Fecha de exp. del documento 03/06/2023
Fecha de siniestro 03/06/2023			
Información del asegurado			
Nombre del Asegurado ANGEL MARIO FALCONI RODRIGUEZ		Telefono 9331571111	Correo electrónico (para notificaciones) mariofalconi8@outlook.com
Tercero asegurado de AXA Seguros			
Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros. No			
Datos del vehículo asegurado y/o tercero			
Nombre del afectado ANGEL MARIO FALCONI RODRIGUEZ			
Marca CADILLAC	Tipo ESCALADE ESCALADE CONFORT LUJO AUT 5P 8CIL 4X4	Modelo 2007	Puertas 5
		Color DORADO	
No. de serie 16YFK66837R230930	No. de motor HECHOENUSA	No. de placas PYS4014	
Siniestro por Colisión	Siniestro condicionado No	Equipo especial amparado No	Requiere grúa No
Asegurado X	Tercero	Deducible SI	04 Sigue con auto No
Áreas dañadas (preexistentes)			
Carcasa de espejo derecho, Fascia trasera.			
			
Firma de conformidad del asegurado o tercero			
Áreas dañadas (en el siniestro)			
Puerta Delantera izquierda, Bolsa de Aire Conductor, Parabrisas, Espejo lateral izquierdo, Salpicadera izquierda, Cofre, Faro izquierdo, Faro de niebla izquierdo, Parrilla, Marco Radiador, Ladera Delantera izquierda, Fascia delantera con alma y bracks, Bolsa de Aire pasajero, Radiador, Faro Derecho, Faro de niebla derecho, Salpicadera derecha, Ladera Delantera derecha,			
			
Firma de conformidad del asegurado o tercero			
Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.			
Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:			
CDR/CDV	Nombre del taller SERVICIO ENSOC		
Calle	Teléfono		
CARRETERA FEDERAL COMALCALCO CARDENAS S/N R/A ORIENTE 1RA SECCION, COMALCALCO, Tabasco			
Observaciones			
Volante de admisión para valuación y pago de daños con deducible taller Ensoc supervisor de calidad jng LuisAlfonso.Perez@axa.com.mx 9931903786			
Si tienes preguntas o comentarios, comunícate con Luis Alfonso Pérez al correo electrónico luisalfonso.perez@axa.com.mx o al teléfono 9931903786 quien te ayudará a resolver cualquier duda.			
Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo con el listado que debió presentar el ajustador			
SI (X) NO()			
Datos del ajustador			
Ajustador JESUS AXA	Telefono 9931900616		
Firmas de conformidad			
Nombre y firma del ajustador	Nombre y firma del asegurado	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón
			
JESUS AXA	ANGEL MARIO FALCONI RODRIGUEZ		

AXA Seguros, S.A. de C.V., Félix Cuevas 366, piso 3, col. Tlacoquemécatl, alcaldía Benito Juárez, 03200, CDMX, México, • Tels. 55 5169 1000 • 800 900 1292 • axa.mx