

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: RA23H013903 - 1
 Bien Sec 1
 Póliza: MU43166758 - 54

DATOS DEL VEHICULO

Marca: AVEO
 Tipo: BLANCO
 Modelo: 2009
 Referencia Bancaria de Salvamento RA23H013903S000
 Serie: 3G17V51649L115675

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	Si
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soprote de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevó	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	N / A
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

MONTO INDEMNIZADO \$58,600.00

AFECTACION DE RESERVA
 \$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
Si
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	14/08/2023	Fecha de Sin:	14/08/2023	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA	\$58,600	Mes	AGOSTO		
Pérdida total técnica:		Michell MO		\$	9,429.35
% de daños	52%	Refacciones		\$	20,696.31
Valor Restos		Total de daños		\$	30,125.66
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total