

**CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL****DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: IA23F006108  
Bien Sec 0  
Póliza: G943003183-1

**DATOS DEL VEHICULO**

Marca: NISSAN  
Tipo: MARCH  
Modelo: 2013

Ref Bancaria de Salvamento IA23F006108S009 Serie: 3N1CK3CS5DL244650

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR**

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto deTaller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

**Condicion de Venta**

Ventura		Chubb
Para Reparar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

**AFECTACION DE RESERVA**

\$ 82,539.19

Observaciones del valuador: MONTO DE INDEMNIZACIÓN: \$82,539.19

**DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE**

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
Carta para baja de placas  
Placas del vehículo  
Formato de identificación del Cliente (PLD)  
Carta de retiro de placas  
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

**RECIBI**

Si  
Si  
No  
N / A  
N / A  
Si

Observaciones del cliente:

**RESUMEN EJECUTIVO**

Fecha de entrega de valuación	11/09/2023	Fecha de Sin:	19/06/2023	Días:	84
Valor comercial, Valor factura o SA	\$ 88,600.00	Mes	JUN		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO			13,200.94
% de daños	122%	Refacciones			94,977.38
Valor Restos		Total de daños			108,178.32
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total