

# CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

## DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: OA23F008307

Bien Sec 0

Póliza: I2142014202

Referencia Bancaria de Salvamento OA23F008307S007

## DATOS DEL VEHICULO

Marca: VW

Tipo: POINTER

Modelo: 2002

Serie: 9BWCC05X72T063517

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación  
Valuación Mitchel  
Presupuesto de Taller o Agencia  
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)  
Copia Factura de Origen  
Fotografías del vehículo (En sistema)  
Formato Múltiple para ajustes de Reserva  
Asignación de Auto Relevo  
Consulta SAP  
REPUVE (reporte de robo)  
Folio Ventura NIU  
Fecha de traslado  
Ubicación

### ENTREGA

N / A
Si
N / A
Si
Si
Si
Si
No
N / A
Si
Si

### Condicion de Venta

#### Ventura

#### Chubb

Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

### AFECTACION DE RESERVA

\$ 26,900.00

Observaciones del valuador:

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
Carta para baja de placas  
Placas del vehículo  
Formato de identificación del Cliente (PLD)  
Carta de retiro de placas  
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

### RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	04/07/2023	Fecha de Sin:	16/06/2023	Días:	18
Valor comercial, Valor factura o SA	\$26,900	Mes	JUNIO		
Perdida total técnica:		Michell MO		\$4,789.66	
% de daños	73%	Refacciones		14,952.00	
Valor Restos	9,415.00	Total de daños		19,741.66	
% Valor Restos	35%				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total