

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: GA23H056299
 Bien Sec 0
 Póliza: KJ143000495

DATOS DEL VEHICULO

Marca: TOYOTA
 Tipo: SIENNA
 Modelo: 2015

Referencia Bancaria de Salvamento GA23H056299S003 Serie: 5TDYK3DC8FS535943

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchel
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistema)
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva
 Asignación de Auto Relevé
 Consulta SAP
 REPUVE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA

N / A
Si
N / A
Si
Si
Si
Si
N / A
N / A
Si
Si
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura

Chubb

Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

EBC \$394,500

IND \$394,833

AFECTACION DE RESERVA

Observaciones del valuador: PT

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
Si
Si
Si
N / A

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	05/09/2023	Fecha de Sin:	23/08/2023	Días:	13
Valor comercial, Valor factura o SA	394,500.00	Mes	AGOSTO		
Perdida total técnica:		Michell MO			34,824.44
% de daños	97%	Refacciones			346,114.13
Valor Restos	\$138,075	Total de daños			380,938.57
% Valor Restos	35%				

MARCIAL BERMUDEZ CAMACHO NO.594

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total