

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: LA23H010150
 Bien Sec 0
 Póliza: KI142106626

DATOS DEL VEHICULO

Marca: KIA
 Tipo: RIO
 Modelo: 2022

Referencia Bancaria de Salvamento LA23H010150S002 Serie: 3KPA34AC5NE483642

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchel
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistema)
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva
 Asignación de Auto Relevo
 Consulta SAP
 REPUVE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA

Si
Si
N / A
Si
Si
Si
Si
No
N / A
Si

Condicion de Venta

Ventura

Chubb

Para Reparar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$ 302,955 0

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>11/08/2023</u>	Fecha de Sin:	<u>23/07/2023</u>	Días:	<u>19</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>\$ 318,900.00</u>	Mes	<u>AGOSTO</u>		
Pérdida total técnica:	<u>NO</u>	Michell MO			<u>27,107.00</u>
% de daños	<u>66%</u>	Refacciones			<u>184,887.00</u>
Valor Restos		Total de daños			<u>211,994.00</u>
% Valor Restos	<u>-</u>				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total