



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
JTA80457	Ford	TRANSIT	ANARILLO	2018	

COMPUTADORA DE MOTOR

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	-------------------------------------	----	---------	------------

COMPUTADORA DE VIAJE

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	-------------------------------------	----	---------	------------

BATERÍA

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	-------------------------------------	----	---------	------------

MOTOR

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	-------------------------------------	----	---------	------------

CAJA DE VELOCIDADES

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	-------------------------------------	----	---------	------------

CATALIZADOR

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	-------------------------------------	----	---------	------------

FAROS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

ESPEJOS EXTERIORES

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

RINES

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
----	-------------------------------------	----	------------	-----------

TAPONES

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
----	-------------------------------------	----	------------	-----------

LLANTAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	MARCA	CANTIDAD
----	-------------------------------------	----	-------	----------

PLACAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	DELANTERA	TRASERA
----	-------------------------------------	----	-----------	---------

CAJAVERAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

LLANTA DE REFACCIÓN

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	MARCA	
----	-------------------------------------	----	-------	--

HERRAMIENTA

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	TIPO (especificar)	
----	-------------------------------------	----	--------------------	--

LLAVES

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

CONTROL DE ALARMA

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

ESTEREO

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINAL	ADAPTADO
----	-------------------------------------	----	----------	----------

DVD

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINAL	ADAPTADO
----	-------------------------------------	----	----------	----------

BOCINAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
----	-------------------------------------	----	------------	-----------

BOLSAS DE AIRE

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

ESPEJOS INTERIORES

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD	
----	-------------------------------------	----	----------	--

TARJETA IAVE/TAG

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	TIPO (especificar)	
----	-------------------------------------	----	--------------------	--

OBSERVACIONES

entre unida de la cual A observaciones
las fotos se tomaron en mi presencia
Equipo Herramienta de los cortes
de la PFT Grupo motor 12/10/18
12/10/18

Esta información es confidencial y/o puede contener información privilegiada. Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada para recibir esta información, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar

NO. 0000050450732

FOLIO DE ARRASTRE

UBICACIÓN DE UNIDAD	FECHA	10/11/23 9:43 AM
NOMBRE DEL DESTINATARIO		
DHL EXPRESS MEXICO		



DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO:	DHL EXPRESS MEXICO		
NIU:	000080983997	MODELO:	TRANSIT
SINIESTRO:	DHL10913	VERSIÓN:	CUSTOM 9 PAS LARGA TOLDO ALTO L4/2.2
VIN:	WF0RS5HP3JTA80457	AÑO:	2018
MOTOR:	S/N	COLOR:	SIN ASIGNAR
TIPO:	CAMIONES (HASTA 3.5 TONS.)	PLACAS:	XXXXXXX
MARCA:	FORD		
VALOR DECLARADO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA:		RESTOS VEHICULARES CON VALOR POR DEFINIR	

UBICACIÓN

PAÍS:	MÉXICO
ESTADO:	MICHOACAN
POBLACIÓN:	MORELIA
COLONIA:	Industrial
CALLE:	Av. Acero
NÚM. EXT:	456B
NÚM. INT:	456B
CP:	58130
CONTACTO:	-
TELÉFONO:	4434915873
CORREO:	daniel.gonzalez-h@dhl.com
REFERENCIA:	Edgar Alejandro Monroy



DESTINO

PAÍS:	MÉXICO
ESTADO:	MICHOACAN
POBLACIÓN:	TARIMBARO
COLONIA:	Loma Bonita
CALLE:	Camino Erandeni
NÚM. EXT:	-
NÚM. INT:	300
CP:	58880
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
CORREO:	
REFERENCIA:	

INDEMNIZACIÓN QUE HAYA DE ABONAR EL PORTADOR EN CASO DE RETARDO

1.00

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ
NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente. Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA
SELLO	

ORIGINAL